



SUPON S.A.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 6
Zakład Usługowo- Handlowy
75-212 Koszalin, ul. Morska 7,
Tel. (94) 343-22-06 fax (94) 342 49 83
Serwis gaśnic i hydrantów : 516 179 380
e-mail: uslugi.koszalin@supon-bhp.pl,
www.supon-bhp.pl

PROTOKÓŁ z dnia 23-08 - 2024 r.

wykonania przeglądów / konserwacji, remontów sprzętu i urządzeń ppoż. zgodnie z obowiązującymi wymogami
dla sprzętu gaśniczego określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. Dz.U. 109
oraz PN-92/M-51079/01-05

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 1
Adres: Heńkinie 11 Miejscowość: Koszalin

L.p.	Typ sprzętu lub określenie czynności	Udostępniono do przeglądu łącznie	czynność po przeglądzie						
			Naprawa - Konserwacja	Naprawa - rewizja wewn.	Legalizacja przez UDT+RW	Likwidacja i wymiana na nowe	Doposażenie	Wieszak	Znaki
1.	GAŚNICE / AGREGATY								
1.1.	Gaśnica proszkowa GP 1 x/z BC / ABC				x				
1.2.	Gaśnica proszkowa GP 2x ABC	3			x				
1.3.	Gaśnica proszkowa GP 4x ABC	24			x	13			10
1.4.	Gaśnica proszkowa GP 6x ABC	8				1			
1.5.	Gaśnica proszkowa GP 9x ABC								
1.6.	Gaśnica proszkowa GP 12x ABC								
1.7.	Gaśnica śniegowa GS 2x B / GS 5x B								
1.8.	Urządzenie śniegowe UGS-2xB/GSE-2xB	4			1				
1.9.	Gaśnica pianowa 2x / 3x ABF	1							
1.10.	Gaśnica pianowa 6x/z AB / ABF								
1.11.	Gaśnica proszk. AP-25x / z /GP-25x ABC								
1.12.	Gaśnica proszk. AP-50x / z /GP-50x ABC								
1.13.	Agregat/Gaśnica AS/GS-20/30/60 śnieg.								
1.14.	Urządzenie śniegowe AS-20xB/-30xB								
1.15.	Koc ppoż.								
	Drzwi ppoż.								
2.	HYDRANTY	Udostępniono do przeglądu łącznie	Badanie ciśnienia			Uwagi / Ocena / Nowe wypożyczenie hydrantów			Znaki
			Stat.	dynam	wydajność				
2.1.	Wewn 25 / <u>20</u> <u>przegląd</u>	4	<u>zgodny protokół</u>			<u>Kluczyki - 2 szt.</u>			
2.2.	Wewn 25 / <u>30</u> <u>przegląd</u>	20							
2.3.	Wewn 52 /								
2.4.	Węże								
2.5.	Zewn 80 / 100*								
3.	Zbiornik ppoż.								
4.	Dojazd								
5.									

Jednocześnie potwierdzamy że, w/w sprzęt gaśniczy jest sprawny technicznie.

Kolejny termin przeglądów : 08 / 2025 r.

POTWIERDZENIE WYKONANYCH PRAC:

KIEROWNIK GOSPODARSTWA
Szkoły Podstawowej nr 1
ul. Dzia Białego w Koszalinie
Jerzy Macek
PODPIS ODBIORCZY - Jerzy Macek

KONSERWATOR Sprzętu ppoż
SUPON S.A. KOSZALIN
Marcin Ślawiński
PODPIS WYKONAWCY - SERWISANTA SUPON S.A.

